



Inrem-procedure van EBC remdelen:

1. Gebruik de remmen na montage voorzichtig voor de eerste 150 kilometer, vermijdt hard remmen (met uitzondering van nood-stops)
2. Vermijdt extreme hitte in het remsysteem de eerste 1000 km

Mogelijke oorzaken van problemen/trillingen bij remdelen in het algemeen:

- Auto met te warme remmen gelijk parkeren of langdurig op rempedaal staan bij stilstand (automaat). Hierdoor kan hitte niet genoeg ontsnappen en kan het remsysteem beschadigen
- Nieuwe remblokken monteren op oude, scheef of onregelmatig afsleten schijven. Hierdoor zullen de remblokken nooit optimaal gaan werken en ook scheef afslijten

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen: **Support@winparts.nl**